

一斉公開建築パトロール実施結果(令和5年度)

(別表)

	A 建築工事現場等の点検 件数(棟)	B 違反建築物 件数(棟)	事 項 別 違 反 件 数							C 是正指導 件数(棟)	D 確認表示未 掲示建築物 件数(棟)
			B1 無確認建築	B2 道路関係違 反	B3 容積率 違反	B4 建ぺい率 違反	B5 高さ斜線 違反	B6 用途違反	B7 その他		
特定行政庁	109 (74)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	10 (5)
多摩建築指導事務所	341 (357)	3 (18)	3 (2)	0 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	1 (14)	3 (18)	33 (30)
特別区	248 (222)	2 (2)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	2 (2)	14 (8)
11市	698 (653)	5 (20)	4 (3)	0 (1)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (1)	1 (15)	5 (20)	57 (43)
合計	—	B/A 0.7% (3.1%)	B1/B 80.0% (15.0%)	B2/B 0.0% (5.0%)	B3/B 0.0% (0.0%)	B4/B 40.0% (5.0%)	B5/B 0.0% (0.0%)	B6/B 0.0% (5.0%)	B7/B 20.0% (75.0%)	C/B 100.0% (100.0%)	D/A 8.2% (6.6%)

注) ・ () 内は前年度(令和4年度)の実績、1棟で2件以上の違反項目があったものを含む
 ・ パトロールの実施に携わった職員数等 [職員:100名(122)、班編成:44班(48)、車両:39台(41)]